

Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Трак Сервис Екатеринбург"

адрес: 620908 , РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, 1 км ЕКАД, стр. 5, Тел.: (343) 2786007

Предварительная заявка на работы № E220003991 от 22.06.2022 на 22.06.2022 08:37**Владелец: ООО "АС ФИНАНС"****Адрес : 620026, Свердловская обл, Екатеринбург г, Тверитина ул., 34-342 Тел. : 343 3763867, 3763236****Заказчик: ООО "АС ФИНАНС"****Адрес : 620026, Свердловская обл, Екатеринбург г, Тверитина ул., 34-342 Тел. : 343 3763867, 3763236**

| | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|
| Модель автомобиля | Гос. номер | № шасси | Пробег | Предварительная дата начала работ |
| 6580-S5 | M 874 KE 196 | XTC658005J2504769 | 258 639 | 22.06.2022 08:37 |
| Дата приёма заявки | Дата начала гарантии | | Дата окончания гарантии | Предварительная дата окончания работ |
| 22.06.2022 | | | | 22.06.2022 16:37 |
| Вид ремонта | Мастер-приёмщик | Условия оплаты | | Сервисные кампании |
| Текущий ремонт | | Произвольная оплата | | |

Причина обращения:

По рекомендациям з/н E220003173

Активная ошибка по системе Adblue.

Низкий уровень компрессии в 5 цилиндре ДВС,

Требуется диагностика топливных форсунок в специализированном сервисе.

Разбит бампер.

1 ось:

Заменить шкворни на рулевой оси 2 шт.

Разбиты сайлентблоки СПУ переднего стабилизатора.

Разбиты стойки СПУ.

Заменить рулевые тяги - люфт наконечников.

Не равномерный износ тормозных колодок с левой стороны.

Ослаблен левый амортизатор подвески.

2 ось:

Заменить сайлентблоки на стойках и стабилизаторе.

Разорваны отбойники на раме.

Отслоение корта на внутренних шинах.

Разбиты реактивные тяги.

3 ось.

Разбиты сайлентблоки реактивных тяг.

Заменить все сайлентблоки на стабилизаторе и СПУ.

Заменить АКБ

Работы по заявке № E220003991 от 22.06.2022

| № | Наименование | Цена | Кол-во | Ед.изм. | Сумма | Примечание |
|----------|--|-------------|---------------|----------------|--------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подключение и отключение ПК | 3 000,00 | 0,2 | нч 3000 | 600,00 | |
| 2 | Коды неисправностей, считывание | 3 000,00 | 0,2 | нч 3000 | 600,00 | |
| 3 | Поворотный кулак, капитальный ремонт (с двух сторон) | 2 800,00 | 15 | нч 2800 | 42 000,00 | |
| 4 | Продольная рулевая тяга, замена | 2 800,00 | 1 | нч 2800 | 2 800,00 | |
| 5 | Поперечная рулевая тяга, замена | 2 800,00 | 1 | нч 2800 | 2 800,00 | |
| 6 | Стойка стабилизатора, замена | 2 800,00 | 2,8 | нч 2800 | 7 840,00 | |
| 7 | Втулка стабилизатора, замена | 2 800,00 | 1 | нч 2800 | 2 800,00 | |
| 8 | Колесо со ступицей или без - демонтаж/монтаж | 2 400,00 | 1 | нч 2400 | 2 400,00 | |
| 9 | Реактивная тяга, замена. | 2 800,00 | 8 | нч 2800 | 22 400,00 | |
| 10 | Снять и установить аккумуляторные батареи (АКБ) | 2 800,00 | 1 | нч 2800 | 2 800,00 | |
| 11 | Снять и установить стабилизатор | 2 800,00 | 1 | нч 2800 | 2 800,00 | |
| 12 | Снять и установить форсунки впрыска дизельного топлива (все) | 2 800,00 | 4,5 | нч 2800 | 12 600,00 | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |

Итого по странице предварительная сумма работ: 102 440,00

Работы по заявке № E220003991 от 22.06.2022

| № | Наименование | Цена | Кол-во | Ед.изм. | Сумма | Примечание |
|----|--------------|------|--------|---------|-------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |

Итого по странице предварительная сумма работ: 0,00

Предварительная сумма работ: 102 440,00

Требование к заявке № E220003991 от 22.06.2022

| № | Наименование | Цена | Кол-во | Ед.изм. | Сумма | Примечание |
|----|--|-----------|--------|---------|-----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Комплект ремонтный полный шкворня КАМАЗ | 24 942,00 | 3 | ШТ | 74 826,00 | |
| 2 | 153101 Втулка стойки стабилизатора верхняя КАМАЗ | 462,00 | 20 | ШТ | 9 240,00 | |
| 3 | Сайлентблок стойки стабилизатора нижний КАМАЗ | 1 261,00 | 6 | ШТ | 7 566,00 | |
| 4 | Тяга сошки КАМАЗ | 3 594,00 | 1 | ШТ | 3 594,00 | |
| 5 | замена=>180-2915006-20 Амортизатор Камаз | 7 163,27 | 1 | ШТ | 7 163,27 | |
| 6 | Нижняя реактивная тяга КАМАЗ 6580 | 9 130,00 | 4 | ШТ | 36 520,00 | |
| 7 | Тяга реактивная КАМАЗ | 20 524,90 | 4 | ШТ | 82 099,60 | |
| 8 | АКБ 6СТ-190.4 LA клемма под болт КАМАЗ 5490 SALUT | 24 098,00 | 2 | ШТ | 48 196,00 | |
| 9 | Проставка КАМАЗ | 8 571,00 | 4 | ШТ | 34 284,00 | |
| 10 | МДР3087К Комплект торм.колодок(29042,29087,29106,29109,29163,29179,29202)ROR | 12 421,77 | 1 | ШТ | 12 421,77 | |
| 11 | Поперечная рулевая тяга передней оси КАМАЗ | 24 586,00 | 1 | ШТ | 24 586,00 | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |

Предварительная сумма материалов: 340 496,64

Предварительная сумма ремонта : 442 936,64

Мастер _____ //

Дата: 22.06.2022

Заказчик _____ /АС ФИНАНС ООО/