

Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Трак Сервис Екатеринбург"

адрес: 620908 , РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, 1 км ЕКАД, стр. 5, Тел.: (343) 2786007

Предварительная заявка на работы № E220003993 от 22.06.2022 на 22.06.2022 08:38**Владелец: ООО "АС ФИНАНС"****Адрес : 620026, Свердловская обл, Екатеринбург г, Тверитина ул., 34-342 Тел. : 343 3763867, 3763236****Заказчик: ООО "АС ФИНАНС"****Адрес : 620026, Свердловская обл, Екатеринбург г, Тверитина ул., 34-342 Тел. : 343 3763867, 3763236**

| | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|
| Модель автомобиля | Гос. номер | № шасси | Пробег | Предварительная дата начала работ |
| 6580-S5 | M 776 KE 196 | XTC658005J2504771 | 220 302 | 22.06.2022 08:38 |
| Дата приёма заявки | Дата начала гарантии | | Дата окончания гарантии | Предварительная дата окончания работ |
| 22.06.2022 | | | | 22.06.2022 16:38 |
| Вид ремонта | Мастер-приёмщик | Условия оплаты | | Сервисные кампании |
| Текущий ремонт | | Произвольная оплата | | |

Причина обращения:

По рекомендациям из з/н E220003168
 Активные ошибки по ситсеме Adblue.
 Низкая компрессия во 2 цилиндре ДВС.
 Заменить шкворни на рулевой оси 2 шт.
 Заменить рулевые тяги - люфт.
 Отсутствуют пыльники тормозных колодок на рулевой оси слева.
 На трех осях люфт стоек СПУ и стабилизатора.
 На 2 оси справа отсутствует тормозной барабан и тормозные колодки.
 На 2 оси справа внутренние колесо разорвано до корда.
 Разбиты реактивные тяги верх.
 Разбиты реактивные тяги низ.
 Люфт балансиров.
 Заменить АКБ.

Работы по заявке № E220003993 от 22.06.2022

| № | Наименование | Цена | Кол-во | Ед.изм. | Сумма | Примечание |
|---|--|----------|--------|---------|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Поворотный кулак, капитальный ремонт (с двух сторон) | 2 800,00 | 15 | нч 2800 | 42 000,00 | |
| 2 | Подключение и отключение ПК | 3 000,00 | 0,2 | нч 3000 | 600,00 | |
| 3 | Коды неисправностей, считывание | 3 000,00 | 0,2 | нч 3000 | 600,00 | |
| 4 | Продольная рулевая тяга, замена | 2 800,00 | 0,8 | нч 2800 | 2 240,00 | |
| 5 | Поперечная рулевая тяга, замена | 2 800,00 | 1,2 | нч 2800 | 3 360,00 | |
| 6 | Стойка стабилизатора, замена | 2 800,00 | 4,2 | нч 2800 | 11 760,00 | |
| 7 | Втулка стабилизатора, замена | 2 800,00 | 1,5 | нч 2800 | 4 200,00 | |
| 8 | Колесо со ступицей или без - демонтаж/монтаж | 2 400,00 | 1 | нч 2400 | 2 400,00 | |
| 9 | Тормозной барабан, демонтаж/монтаж | 2 800,00 | 1,5 | нч 2800 | 4 200,00 | |
| 10 | Тормозные колодки, замена. | 2 800,00 | 1 | нч 2800 | 2 800,00 | |
| 11 | Реактивная тяга, замена. | 2 800,00 | 8 | нч 2800 | 22 400,00 | |
| 12 | Снять и установить аккумуляторные батареи (АКБ) | 2 800,00 | 1,5 | нч 2800 | 4 200,00 | |
| 13 | Заменить ось балансирной подвески с кронштейнами в сборе | 2 800,00 | 32 | нч 2800 | 89 600,00 | |
| 14 | Снять и установить стабилизатор | 2 800,00 | 1 | нч 2800 | 2 800,00 | |
| 15 | Слесарные работы | 2 800,00 | 20 | нч 2800 | 56 000,00 | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| <i>Итого по странице предварительная сумма работ:</i> | | | | | 249 160,00 | |

Работы по заявке № E220003993 от 22.06.2022

| № | Наименование | Цена | Кол-во | Ед.изм. | Сумма | Примечание |
|----|--------------|------|--------|---------|-------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |

Итого по странице предварительная сумма работ: 0,00
Предварительная сумма работ: 249 160,00

Требование к заявке № E220003993 от 22.06.2022

| № | Наименование | Цена | Кол-во | Ед.изм. | Сумма | Примечание |
|----|--|-----------|--------|---------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Тяга сошки КАМАЗ | 25 069,00 | 1 | ШТ | 25 069,00 | |
| 2 | Комплект ремонтный полный шкворня КАМАЗ | 24 942,00 | 2 | ШТ | 49 884,00 | |
| 3 | Поперечная рулевая тяга передней оси КАМАЗ | 24 586,00 | 1 | ШТ | 24 586,00 | |
| 4 | Сайлентблок стойки стабилизатора нижний КАМАЗ | 1 261,00 | 6 | ШТ | 7 566,00 | |
| 5 | 153101 Втулка стойки стабилизатора верхняя КАМАЗ | 462,00 | 20 | ШТ | 9 240,00 | |
| 6 | Нижняя реактивная тяга КАМАЗ 6580 | 9 130,00 | 4 | ШТ | 36 520,00 | |
| 7 | Тяга реактивная КАМАЗ | 20 524,90 | 4 | ШТ | 82 099,60 | |
| 8 | Башмак рессоры КАМАЗ 6580 | 51 702,00 | 2 | ШТ | 103 404,00 | |
| 9 | АКБ 6СТ-190.4 LA клемма под болт КАМАЗ 5490 TYUMEN BATBEAR | 26 775,00 | 2 | ШТ | 53 550,00 | |
| 10 | Барабан тормозной 410x220 MAN | 37 927,00 | 1 | ШТ | 37 927,00 | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Предварительная сумма материалов: 429 845,60

Предварительная сумма ремонта : 679 005,60

Мастер _____ //

Дата: 22.06.2022

Заказчик _____ /АС ФИНАНС ООО/